

In deze garage werken wij milieubewust

Controlelijst werkvloer

Gebruik de Bedrijfsinterne Controlelijst om de werkvloer jaarlijks te controleren op gaten en scheuren, zodat gevaarlijke stoffen niet in de bodem terecht kunnen komen. Bewaar de jaarlijkse controlelijst digitaal of op papier.

Lekbakken

Zet gevaarlijke vloeistoffen boven een schone lekbak met voldoende opvangcapaciteit.

Incidentmanagement

Houd absorptiemateriaal, zoals korrels of oude poetsdoeken, binnen handbereik om gelekte olie en andere gevaarlijke vloeistoffen direct op te kunnen ruimen.

Opslaan van accu's

Sla gebruikte accu's op in een zuurbestendige bak en houd ze gescheiden van ander materiaal.

Scheiden van gevaarlijk afval

Houd gevaarlijk afval, zoals (her)gebruikte poetsdoeken, absorptiemateriaal en oliefilters, gescheiden van ander bedrijfsafval.

Aan deze poster kunnen geen rechten worden ontleend.